


区カルテ

湖畔地区

平成25年度修正




消防署・消防出張所	なし	消防団詰所	なし
防火水槽(100m ³ 以上)	なし		
警察署・交番・駐在所	なし		
医療機関	1箇所(救急病院なし)		
公的施設	湖畔集会所		
幼稚園・保育園・学校	なし		
備蓄倉庫・備蓄コンテナ	1箇所(湖畔集会所)		
災害対策用指定井戸	なし		
給水拠点	なし		
防災行政無線(固定系)	3箇所		
災害時ヘリポート	なし		

広域避難場所	なし
一時避難場所	なし
避難所(収容人数)	なし
二次避難所	なし
公園(1,000m ²)以上	湖畔第二公園(1,045.30m ²)、二ツ池公園(2,919.28m ²)



火災危険度 ※ は「災害時活動困難度を考慮した火災危険度」(火災が発生した建物の消火や救助活動に關わる危険度)
 建物倒壊危険度 ※ は「災害時活動困難度を考慮した建物倒壊危険度」(倒壊した建物からの避難や救助活動に關わる危険度)

防災地



○防災上の課題

- 1丁目及び3丁目は火災危険度、建物倒壊危険度とともに2であり、2丁目の建物倒壊危険度も2となっている。また、急傾斜地崩壊危険箇所が3箇所あるなど、防災上の危険を有している。
- 丘陵地に見られる急勾配の道路、狭い道路、行き止まり道路など、災害時の避難における課題があると言える。
- 高齢化率が33.2%と、市平均の23.8%を大きく上回っている。

○防災区域および防災環境マップ

湖畔地区

凡例 Legend

17

一時的避難場所 Temporary Evacuation Area (Red)

常設避難場所 Designated Evacuation Area (Blue)

避難道 Evacuation Route (Black line)

緊急避難道・畜生道 Emergency Access Route (Dashed line)

林地・公園 Forest Park (Grey)

河川 River (Blue line)

平成元年～11年ににおける浸水実績 1989-1999 Flood Results (Light Blue line)

地蔵を有する建物（個人住宅を除く） Building with a Tessubin (except individual residence) (Red)

ボランティア活動拠点 Volunteer Work Base (Circle)

避難所 Shelter (House icon)

二次避難所 Handicapped Shelter (House icon)

救急病院 Emergency Hospital (Cross)

給水施設 Water Supply Base (Water drop)

防災行政機関（固定系） Emergency Local Disaster Office (Cross)

市役所（災害対策本部） City Hall (City Hall icon)

警察署 Police Station (Siren icon)

交番・駐在所 Keisatsu (Police Box)

消防署・消防出張所 Fire Station/Breach Fire Station (Fire truck icon)

消防回数隊所 Fire Fighting Reserve Corps Station (Siren icon)

備蓄施設・備蓄センター Emergency Supply Warehouses/Container Center (Barrel icon)

防火貯水槽（100m³以上） Fire Water Tank (100m³) (Water tank icon)

震災初用指定井戸 Specified Well for Earthquake Emergency Use (Well icon)

災害時ヘリポート Helicopter Port (Helicopter icon)

町丁目境界線 Chōchō-machi Boundary (Dashed line)

市境線 Municipal Boundary (Dashed line)

※地盤を有する建
の調査による。

